

СНІ

ИНДИКАТОР ВЛАЖНОСТИ



20 бар
рабочее давление

RAL 9005
стандартный цвет



ОПИСАНИЕ

Индикатор влажности СНІ предназначен для оптической индикации точки росы в системе сжатого воздуха. Влажность/ точка росы определяется на основе цвета силикагеля. Оранжевый цвет- силикогель сухой. Полупрозрачный – силикогель во влажном состоянии. После регенерации силикогель восстанавливает оранжевый цвет. СНІ может использоваться в самых разных областях применения. Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ЦВЕТ СЕЛИКОГЕЛЯ	СОСТОЯНИЕ
Оранжевый	Сухой воздух
Полупрозрачный	Влажный воздух

ПРИМЕНЕНИЯ

- осушители
- общее промышленное применение